Transiciones de obra de pasoterraplén. Aproximación al estado del arte y experiencias españolas

Indice

1.		_		$\overline{}$		\sim		N
1	N		ĸ	()			ш	ш

2. GENERALIDADES

2.1. Descripción del problema

2.2. Soluciones habitualmente empleadas en obras de paso de carretera y ferrocarril

2.3. Problemáticas que comportan

2.4. Diferentes aproximaciones al problema de las transiciones

- 2.4.1. Recomendaciones de base experimental para el diseño y construcción de los elementos de las zona de aproximación
- 2.4.2. Análisis y consideraciones sobre la losa de transición
- 2.4.2.1. Análisis con modelos teóricos
- 2.4.2.2. Guías de diseño de la propia losa
- 2.4.3. Estudios con modelos numéricos del terraplén en la zona de aproximación
- 2.4.4. Estudios estadísticos de la influencia de la tipología del estribo y del firme en el comportamiento de la zona de transición

2.5. La práctica española en las zonas de transición

- 2.5.1. Artículos del PG-3
- 2.5.2. Nota de Servicio sobre losas de transición en obras de paso
- 2.5.3. Otras soluciones

3. ENCUESTA

4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

5. COMENTARIO A LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

5.1. Consideraciones generales

5.2. Consideraciones en función de las incidencias registradas

- 5.2.1. Casos sin defectos en la zona de transición
- 5.2.2. Casos con defectos en la zona de transición

6. RECOMENDACIONES FINALES

Anejo I, Bibliografía